26.03.2018 - 14:58:27 (CK)

Inspektionsbericht

Nr. IB-00089/18

Trinkwasserversorgungsanlage

HYDROLOGISCHE UNTERSUCHUNGSSTELLE SALZBURG
Dipl.-Ing. Reinhold Haider ZT GmbH
A-5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel.: +43(0)662 433257-0 Fax: -42
e-mail: haider@hus-salzburg.at
www.hus-salzburg.at
FN 483397d
Landesgericht Salzburg
Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234
Dipl.-Ing. R. Haider
Ziv.-Ing. für Kulturtechnik
und Wasserwirtschaft

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Schillerstraße 25 - 5020 Salzburg

WG St. Martin
Bodendfeldweg 131
5582 St. Michael im Lungau

LABOR

Salzburg, 26.03.2018
Projekt E246 1 001 14
Mag. Barbara Nußbaumer

Verteiler: 2-fach WH Quell- u. Brunnenbau GmbH

Trinkwasseruntersuchung

Auftraggeber: WG St. Martin
Bodendfeldweg 131
5582 St. Michael im Lungau

Anlage: WG St.Martin i.Lg., St. Michael i. Lg.

Auftrag: Inspektion gemäß ÖNORM M 5874 (akkreditiertes Verfahren) im Rahmen der Trinkwasserverordnung/ÖLMB Kapitel B1 in der gültigen Fassung

Anlagenbeschreibung (Stammdaten):
(erhoben 14.03.2018 durch Johannes Hönegger - freigegeben 21.03.2018 durch Barbara Nußbaumer)
Anlage unterliegt dem LMSVG.
Abgegebene Wassermenge () - Jahresmittel: m³/d, maximal: 100 m³/d.
Versorgung: Anschlüsse ca. 140.
Keine Aufbereitung des Wassers.
Angaben zur Möglichkeit einer Notversorgung stehen nicht zur Verfügung. Angaben zu einem Notfallplan stehen nicht zur Verfügung.

Details zu den inspizierten Anlagenteilen finden sich im Abschnitt "Ortsbefund".

Umfang der Inspektion:
Inspektion der gesamten Anlage

Abweichungen, Hinzufügungen, Ausschlüsse von vereinbarten Verfahren:
keine

Beurteilung:

Die Anlage befindet sich - soweit inspiziert - in ordnungsgemäßem Zustand. Das untersuchte Wasser entspricht hinsichtlich der erhobenen Beschaffenheit den Vorgaben.

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschließlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten Proben (siehe dazu auch die angeführten Prüfberichte).
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.

Inspektionsbericht Nr. IB-00089/18

26.03.2018

Trinkwasserversorgungsanlage

Inspizierte Anlagenteile / Ortsbefund

WG St.Martin i.Lg. - Quelle

Stammdaten (erhoben 14.03.2018 durch Johannes Hönegger - freigegeben 21.03.2018 durch Barbara Nußbaumer)
, saniert 2011.
Bauweise/Material Schacht: original Pipelife, Wasserkammer: Kunststoff, Zugang von oben (über Wasserkammer), 3 Zuläufe , Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden, Schachthöhe >30 cm über Bodenniveau, Sicherung von Überlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (13.03.2018; Johannes Hönegger)
Hygienisch relevante Veränderungen (lt. Betreiber): keine.
Durchgeführte Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen (lt. Betreiber): 1 x jährlich.
Keine hygienisch-technischen Mängel festgestellt.

WG St.Martin i.Lg. - HB

Stammdaten (erhoben 14.03.2018 durch Johannes Hönegger - freigegeben 21.03.2018 durch Barbara Nußbaumer)
, errichtet 2010, saniert 2011.
Bauweise/Material Schacht: Edelstahl, Wasserkammer: Edelstahl, Speichervermögen: 50 m³, eine Wasserkammer, Schieber-/Trockenkammer vorhanden, Belüftung, Zugang von oben, ein Zulauf , Einspeisung direkt in das Versorgungsnetz, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schachthöhe >30 cm über Bodenniveau, Sicherung von Überlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (13.03.2018; Johannes Hönegger)
Hygienisch relevante Veränderungen (lt. Betreiber): keine.
Durchgeführte Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen (lt. Betreiber): 1 x jährlich.
Keine hygienisch-technischen Mängel festgestellt.

WG St.Martin i.Lg. - HB 75 m³

Stammdaten (erhoben durch - freigegeben durch)
, errichtet 1991.
Bauweise/Material Schacht: Beton, Wasserkammer: Putz, Speichervermögen: 75 m³, eine Wasserkammer, Schieber-/Trockenkammer vorhanden, Belüftung, Zugang seitlich, ein Zulauf , Einspeisung direkt in das Versorgungsnetz, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schwelle >30 cm über Bodenniveau, Sicherung von Überlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (13.03.2018; Johannes Hönegger)
Hygienisch relevante Veränderungen (lt. Betreiber): keine.
Durchgeführte Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen (lt. Betreiber): 1 x jährlich.
Keine hygienisch-technischen Mängel festgestellt.

Wasseranalysen

WG St.Martin i.Lg.; WG St.Martin i.Lg. - 2. PN Schwaigerpark/Dorfbrunnen (Trinkwasserqualität (Mindestuntersuchung))

Probenahme am 13.03.2018 (11:28) durch Johannes Hönegger
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006) (Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-00930/18)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

WG St.Martin i.Lg.; WG St.Martin i.Lg. - 3. SK PN Zulauf QSS (Trinkwasserqualität (Routineuntersuchung))

Probenahme am 13.03.2018 (11:48) durch Johannes Hönegger
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006) (Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-00931/18)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschließlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten Proben (siehe dazu auch die angeführten Prüfberichte).
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.

Inspektionsbericht Nr. IB-00089/18

26.03.2018

Trinkwasserversorgungsanlage

Akkreditierung Austria
A
0148
ISO/IEC 17020

Mag. Barbara Nußbaumer
Inspektionsstellenleiterin
für die akkreditierte Inspektionsstelle

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschließlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten Proben (siehe dazu auch die angeführten Prüfberichte).
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.