26.03.2018 - 14:38:50 (CK)

Gutachten

Nr. BG-00081/18

Trinkwasserversorgungsanlage

HYDROLOGISCHE UNTERSUCHUNGSSTELLE SALZBURG
Dipl.-Ing. Reinhold Haider ZT GmbH
A-5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel.: +43(0)662 433257-0 Fax: -42
e-mail: haider@hus-salzburg.at
www.hus-salzburg.at

FN 483397d
Landesgericht Salzburg
Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

Dipl.-Ing. R. Haider
Ziv.-Ing. für Kulturtechnik
und Wasserwirtschaft

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Schillerstraße 25 - 5020 Salzburg

WG St. Martin
Bodendfeldweg 131
5582 St. Michael im Lungau

GUTACHTERSTELLE TRINKWASSER

Salzburg, 26.03.2018
Projekt E246 1 001 14
Mag. Barbara Nußbaumer

Verteiler: 2-fach WH Quell- u. Brunnenbau GmbH

Trinkwasseruntersuchung

Auftraggeber: WG St. Martin
Bodendfeldweg 131
5582 St. Michael im Lungau

Anlage: WG St.Martin i.Lg., St. Michael i. Lg.

GUTACHTEN

gemäß §5 Abs. 2 TWV (Trinkwasserverordnung)

Gemäß den geltenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen ist das Wasser der vorstehend bezeichneten Trinkwasserversorgungsanlage

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Auf Grund der Vorgaben des Codex-Kapitels B1 "Trinkwasser" des österreichischen Lebensmittelbuches (ÖLMB) wird festgestellt:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Anmerkungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen und Inspektionen:
Die chemische Analyse ergab mittelhartes Wasser mit einem hohen Anteil an Karbonathärte und sehr geringer organischer Belastung.

Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Trinkwasserqualität:
keine

Mag. Barbara Nußbaumer
Gutachterin gem. §73 LMSVG

Dieses Gutachten bezieht sich auf den Inspektionsbericht IB-00089/18 incl. der darin aufgeführten Inspektions- und Prüfergebnisse.
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Gutachterstelle.