HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG

A-5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel.: +43 (0) 662 43 32 57-0 / Fax: -42
e-mail: haider@hus-salzburg.at
www.hus-salzburg.at

Dipl.-Ing. R. Haider
Ziv.-Ing. für Kulturtechnik
und Wasserwirtschaft

WG St. Martin
Bodendfeldweg 131
5582 St. Michael im Lungau

LABOR

Salzburg,	25.01.2017
Projektnr.:	E246 1 001 14
Dokumentnr.:	IB-10951W/16
Projektleiter:	Mag. B. Nußbaumer
Verteiler:	2-fach WH Quell- u. Brunnenbau GmbH
Anlagen:	Prüfbericht(e) PB-00622, 00623/17

Inspektionsbericht

Auftraggeber	WG St. Martin, Bodendfeldweg 131, 5582 St. Michael im Lungau
Auftrag	Inspektion der Wasserversorgungsanlage WG St. Martin, St. Michael im Lungau
Verfahren	ÖNORM M 5874
Lokalaugenschein am	20.12.2016
durch	Johannes Hönegger – Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Anlagenteile	siehe Ortsbefund

Ortsbefund

Quellsammelschacht WG St. Martin: keine Feststellungen im unmittelbaren Fassungsbereich, versperrter Zugang, ohne Undichtigkeiten, keine Verschmutzung oder Ablagerungen an Decke, Wänden und Boden, ausreichende Schachthöhe, Insektenschutzgitter und Froschklappen sind vorhanden und intakt, keine baulichen Schäden. Reinigungsintervall: 2 x jährlich,
Hochbehälter alt: keine relevanten Feststellungen bei der Wasserkammer des Hochbehälters, versperrter Zugang, Insektenschutzgitter und Froschklappe sind vorhanden und intakt, keine baulichen Schäden, Reinigungsintervall: 1 x jährlich und länger

Probenahmestelle(n):

PB-Nr.	Prot. Nr.	Wasserspende	Ort der Probenahme
00622/17	10951/16	WG St. Martin-Quellen	Haus 105 WC Hahn
00623/17	10952/16	WG St.. Martin-Quellen	Zulauf QSS

Feststellung:

Hygienisch-technische, die Wasserqualität relevant beeinflussende Mängel wurden bei den besichtigten Anlagenteilen nicht festgestellt.

Akkreditierung Austria
0148
ISO/IEC 17020

Dipl.-Ing. Franz Seyringer
stellv. Abteilungsleiter Mikrobiologie und Hygiene
für die akkreditierte Inspektionsstelle

Dieser Inspektionsbericht bezieht sich ausschließlich auf die angeführten Anlagenteile. Die auszugsweise Wiedergabe dieses Inspektionsberichtes bedarf der Zustimmung der Inspektionsstelle und des Auftraggebers.