



HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG

A-5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel.: +43 (0) 662 43 32 57-0 / Fax: -42
e-mail: haider@hus-salzburg.at
www.hus-salzburg.at

Dipl.-Ing. R. Haider
Ziv.-Ing. für Kulturtechnik
und Wasserwirtschaft



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Schillerstraße 25 - 5020 Salzburg

WG St. Martin
Bodendfeldweg 131
5582 St. Michael im Lungau

GUTACHTERSTELLE TRINKWASSER

Salzburg, 25.01.2017
Projekt E246 1 001 14
Dokument LMG-1806

Verteiler:

2-fach WH Quell- u. Brunnenbau GmbH

Trinkwasseranalyse

Auftraggeber: WG St. Martin, Bodendfeldweg 131, 5582 St. Michael im Lungau
Untersuchungszweck: Trinkwasserqualität
Probenahmedatum: 20.12.2016
Protokollnummer(n): 10951, 10952/16
Wasserspende: WG St. Martin-Quellen
Ort der Probenahme: Haus 105 WC Hahn; Zulauf QSS

Gutachten zu Inspektionsbericht Nr. IB-10951W/16 vom 25.01.2017

Zusammenfassende Beurteilung Prot. Nr. 10951/16 - 10952/16:

Folgende Kontrollproben ergaben jeweils einen einwandfreien mikrobiologischen Befund zum Zeitpunkt der Probenahme und sind somit mit „**als Trinkwasser geeignet**“ zu beurteilen:

WG St. Martin-Quellen, Haus 105 WC Hahn; Prot. Nr. 10951/16

WG St. Martin-Quellen, Zulauf QSS; Prot. Nr. 10952/16

Die chemischen Analysen ergaben weiches Wasser bzw. Wasser mittlerer Härte mit sehr geringer organischer Belastung.

Die Beurteilung "als Trinkwasser geeignet" im Sinne der TWVO 2006 gilt nur unter der Voraussetzung hygienisch-technisch einwandfreier Betriebs- und Wartungsbedingungen.

Sanierungserfordernisse

Keine Sanierungserfordernisse bei den besichtigten Anlageteilen bekannt

Dipl.-Ing. Franz Seyringer
Lebensmittelgutachter für Trinkwasser
gem. §73 LMSVG